

# 四川省高速公路建设从业单位

## 2024年第4季度考核表

评价单位：达州市交通运输局

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
1	大竹至垫江高速公路（四川境）项目	施工	TJ3标段	153896	四川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-5-5 2.0	内业资料不全或不规范。扣1.0分， 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分，	97.00
2	大竹至垫江高速公路（四川境）项目	施工	TJ1标段	184034	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-3-4 2.0	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分， 特殊季节施工预防措施不健全。扣2.0分，	96.00
3	大竹至垫江高速公路（四川境）项目	施工	总承包ZCB1	427426	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-3-4 2.0	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分， 特殊季节施工预防措施不健全。扣2.0分，	96.00
4	大竹至垫江高速公路（四川境）项目	施工	总承包ZCB2	149990	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-3-4 2.0 GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-5-29 1.0	内业资料不全或不规范。扣1.0分， 特殊季节施工预防措施不健全。扣2.0分， 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分， 施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣1.0分，	94.00
5	大竹至垫江高速公路（四川境）项目	施工	TJ2标段	149990	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-4 2.0 GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-5-29 1.0 GLSG2-3-20 1.0	特殊季节施工预防措施不健全。扣2.0分， 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分， 施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣1.0分， 内业资料不全或不规范。扣1.0分，	94.00
6	大竹至垫江高速公路（四川境）项目	监理	JL1	2752.3155	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101014 3.0	监理人员编造《监理日志》的。扣3.0分，	97.00
7	大竹至垫江高速公路（四川境）项目	勘察设计	G76(G85)线成都至重庆（四川境）高速公路扩容等6个高速公路建设项目工可和勘察设计第大垫A标段	6139.6054	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 5.0	成果文件不满足勘察设计深度要求。扣5.0分，	95.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
8	大竹至垫江高速公路（四川境）项目	试验检测	SY1	1795.1956	四川济通工程试验检测有限公司	JJC201014 4.0 JJC201016 6.0	试验检测设备未按规定检定校准的。扣4.0分， 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣6.0分，	90.00
9	大竹至垫江高速公路（四川境）项目	试验检测	ZXSY1	274.3365	四川公路工程咨询监理有限公司	JJC201007 10.0	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的。扣10.0分，	90.00
10	达州绕城高速公路西段项目	施工	RX1	389146.091	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣1.0分，	99.00
11	达州绕城高速公路西段项目	施工	RX2	191709.345	成都华川公路建设集团有限公司	GLSG2-4-5 5.0 GLSG2-3-23 5.0	流动资金不能满足工程建设。扣5.0分， 因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期。扣5.0分，	90.00
12	达州绕城高速公路西段项目	监理	JL1	3427.1988	四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101014 3.0 JJX101014 3.0	监理人员编造《监理日志》的。扣3.0分， 监理人员编造《监理日志》的。扣3.0分，	94.00
13	达州绕城高速公路西段项目	勘察设计	KC	645.050756	广西交通设计集团有限公司	GLSJ2-4-5 10.0	成果文件不满足勘察设计深度要求。扣10.0分，	90.00
14	达州绕城高速公路西段项目	勘察设计	SJ	5065.9657	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSJ2-4-5 5.0	成果文件不满足勘察设计深度要求。扣5.0分，	95.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
15	达州绕城高速公路西段项目	试验检测	SY1	2082.1446	四川济通工程试验检测有限公司	JJC201016 9.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣9.0分,	91.00
16	镇广高速-通广段	施工	镇广高速通江至广安段C7合同段项目经理部	110023	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-3-14 3.0 GLSG2-5-19 1.0	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分, 内业资料不全或不规范。扣1.0分, 原材料堆放混乱,对使用质量造成影响。扣3.0分, 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。扣1.0分,	93.00
17	镇广高速-通广段	施工	镇广高速通江至广安段C9合同段项目经理部	57020	四川路航建设工程有限公司	GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-3-14 3.0 GLSG2-3-20 2.0	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分, 原材料堆放混乱,对使用质量造成影响。扣3.0分, 内业资料不全或不规范。扣2.0分,	93.00
18	镇广高速-通广段	施工	镇广高速通江至广安段C8合同段项目经理部	96100	四川路航建设工程有限公司	GLSG2-5-29 1.0 GLSG2-3-14 3.0 GLSG2-3-16 2.0 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-21 2.0	施工现场防护不到位,存在安全隐患。扣1.0分, 原材料堆放混乱,对使用质量造成影响。扣3.0分, 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。扣2.0分, 内业资料不全或不规范。扣2.0分, 工地试验室不符合要求。扣2.0分,	90.00
19	镇广高速-通广段	施工	镇广高速通江至广安段D1合同段项目经理部	120043	成都建工集团有限公司	GLSG2-5-29 1.0 GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-3-21 3.0	施工现场防护不到位,存在安全隐患。扣1.0分, 内业资料不全或不规范。扣1.0分, 工地试验室不符合要求。扣3.0分,	95.00
20	镇广高速-通广段	监理	JL9	1316.7288	四川跃通公路工程监理有限公司	JJX101014 6.0	监理人员编造《监理日志》的。扣6.0分,	94.00
21	镇广高速-通广段	监理	JL8	1556.058	广东翔飞公路工程监理有限公司	JJX101014 6.0	监理人员编造《监理日志》的。扣6.0分,	94.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
22	镇广高速-通广段	勘察设计	通广A2标段	10797.54	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	GLSJ2-4-5 5.0	成果文件不满足勘察设计深度要求。扣5.0分，	95.00
23	镇广高速-通广段	试验检测	SYC8	1093.2503	四川振通检测股份有限公司	JJC201007 10.0	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的。扣10.0分，	90.00
24	镇广高速-通广段	试验检测	SYC9	1732	四川金通工程试验检测有限公司	JJC201007 10.0	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的。扣10.0分，	90.00