

四川省非高速公路建设从业单位

2024年第4季度考核表

评价单位：达州市交通运输局

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	描述	市州得分	公路局调整分数	半年评总分
1	S101线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界）升级改造工程(鹰背至河口段)	施工	一标段	7676.0189	四川建基建筑工程有限公司	未及时整理内业资料，内业资料不齐全；施工现场管理混乱；对监理、业主提出的问题未及时整改；进度安排及控制不合理。扣22.0分，	78.00		78.00
2	S101线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界）升级改造工程(鹰背至河口段)	施工	二标段	7498.3714	四川昌泰建筑工程有限公司	未及时整理内业资料，内业资料不齐全；施工现场管理混乱；对监理、业主提出的问题未及时整改；进度严重滞后。扣24.0分，	76.00		76.00
3	S101线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界）升级改造工程(鹰背至河口段)	施工	五标段	3604.2027	四川九鼎建筑工程集团有限公司	施工现场管理混乱；对监理、业主提出的问题未及时整改；进度安排及控制不合理；未及时整理内业资料。扣24.0分，	76.00		76.00
4	S101线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界）升级改造工程(鹰背至河口段)	施工	六标段	4292.7966	四川鼎新建筑工程有限公司	未及时整理内业资料，内业资料不齐全；对监理、业主提出的问题未及时整改；进度安排及控制不合理。扣21.0分，	79.00		79.00
5	S101线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界）升级改造工程(鹰背至河口段)	施工	三标段	7283.2762	四川大路路桥工程有限公司	未及时整理内业资料，内业资料不齐全；对监理、业主提出的问题未及时整改；进度缓慢。扣22.0分，	78.00		78.00
6	S101线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界）升级改造工程(鹰背至河口段)	施工	四标段	7579.8705	四川鼎恒建设工程有限公司	未及时整理内业资料，内业资料不齐全；对监理、业主提出的问题未及时整改；进度安排及控制不合理。扣20.0分，	80.00		80.00
7	S101线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界）升级改造工程(鹰背至河口段)	施工	七标段	8309.2256	四川南兴路桥工程有限公司	办公区设置杂乱；施工现场管理混乱；对监理、业主提出的问题未及时整改；部分机械设备未定期检验，无进出场记录；未及时整理内业资料；进度安排及控制不合理。扣23.0分，	77.00		77.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	描述	市州得分	公路局调整分数	半年评总分
8	S101线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界）升级改造工程(鹰背至河口段)	勘察设计	全标段	2167.6066	湖南中大设计院有限公司	投资管控制度未落实；勘察设计质量不优，设计深度不够；后期服务不及时。扣20.0分，	80.00		80.00
9	S202线达州市万源市太平镇至宣汉界段公路升级改造工程（泉鸡坝至固军段）	施工	一标段	5109.7221	四川昌泰建筑工程有限公司	设备材料堆放杂乱，施工环境差；施工现场管理混乱；对监理、业主提出的问题未及时整改；进度安排及控制不合理。扣23.0分，	77.00		77.00
10	S202线达州市万源市太平镇至宣汉界段公路升级改造工程（泉鸡坝至固军段）	施工	四标段	5025.8626	四川南兴路桥工程有限公司	施工进度滞后；设备材料堆放杂乱，施工环境差；施工现场管理混乱；进度安排及控制不合理；对监理、业主提出的问题未及时整改。扣24.0分，	76.00		76.00
11	S202线达州市万源市太平镇至宣汉界段公路升级改造工程（泉鸡坝至固军段）	施工	三标段	7952.5865	四川大路路桥工程有限公司	内业资料不齐全；设备材料堆放杂乱，施工环境差；施工现场管理混乱；对监理、业主提出的问题未及时整改。扣24.0分，	76.00		76.00
12	S202线达州市万源市太平镇至宣汉界段公路升级改造工程（泉鸡坝至固军段）	施工	二标段	4835.2857	四川建蜀景观建设有限公司	内业资料不齐全；设备材料堆放杂乱，施工环境差；施工现场管理混乱；对监理、业主提出的问题未及时整改。扣22.0分，	78.00		78.00
13	S202线达州市万源市太平镇至宣汉界段公路升级改造工程（泉鸡坝至固军段）	勘察设计	设计标段	880	湖南中大设计院有限公司	投资管控制度未落实；勘察设计质量不优，设计深度不够；后期服务不及时。扣21.0分，	79.00		79.00
14	S203渠县园峰至石门（广安界）段改建工程	监理	全标段	479.8407	四川合石工程管理有限公司	未按照投标承诺配备总监、监理工程师；主要试验仪器、设备未能按要求按时到位；对存在的质量问题、安全隐患未及时发出通知或整改指令；工地巡查、监理旁站不到位；监理内业资料不完整、不规范。扣17.0分，	83.00		83.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	描述	市州得分	公路局调整分数	半年评总分
15	S203渠县园峰至石门（广安界）段改建工程	勘察设计	全标段	438.802	中交远洲交通科技集团有限公司	因勘察设计进度原因，引起项目推迟开工；勘察设计工作大纲及实施细则未落实；勘察设计的质量和深度不够。扣20.0分，	80.00		80.00
16	S305开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达川界）段改建工程	施工	一标段	2567.33	四川鼎恒建设工程有限公司	内业资料不全；施工现场防护不到位，存在安全隐患；施工现场危险部位未设置明显安全警示标志；原材料堆放混乱。扣16.0分，	84.00		84.00
17	S305开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达川界）段改建工程	施工	二标段	3175.92	凯天建设发展集团有限公司	内业资料不全；施工现场防护不到位，存在安全隐患；施工现场危险部位未设置明显安全警示标志；原材料堆放混乱。扣16.0分，	84.00		84.00
18	S305开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达川界）段改建工程	施工	四标段	4475.29	四川熙韵建筑工程有限公司	内业资料不全；施工现场防护不到位，存在安全隐患；施工现场危险部位未设置明显安全警示标志；原材料堆放混乱。扣16.0分，	84.00		84.00
19	S305开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达川界）段改建工程	施工	三标段	2665.35	中诚智翔建设集团有限公司	质量管理制度不完善；内业资料不全；施工现场防护不到位，存在安全隐患；施工现场危险部位未设置明显安全警示标志；原材料堆放混乱。扣18.0分，	82.00		82.00
20	S305开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达川界）段改建工程	施工	五标段	1905.08	四川大路路桥工程有限公司	主要施工机械未按投标承诺到位；质量管理制度不完善；原材料堆放混乱；内业资料不全；施工现场防护不到位，存在安全隐患；施工现场危险部位未设置明显安全警示标志。扣18.0分，	82.00		82.00
21	S305开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达川界）段改建工程	施工	七标段	3995.44	中天九州建工集团有限公司	主要施工机械未按投标承诺到位；质量保证措施不健全；原材料堆放混乱；内业资料不全；施工现场防护不到位，存在安全隐患；施工现场危险部位未设置明显安全警示标志。扣19.0分，	81.00		81.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	描述	市州得分	公路局调整分数	半年评总分
22	S305开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达川界）段改建工程	监理	全标段	183.29	河南申通工程咨询有限公司	未按照投标承诺配备驻地监理工程师；未按照合同约定配备试验检测设备；对存在的质量问题、安全隐患未及时发出通知或整改指令；监理内业资料不完整、不规范。扣16.0分，	84.00		84.00
23	S305渠县三汇至铁牛段改建工程	施工	ebd	64048.8906	中国建筑第二工程局有限公司	流动资金不能满足工程建设；内业资料不规范；对监理、业主提出的问题未及时整改；因施工单位原因造成工程进度滞后。扣19.0分，	81.00		81.00
24	S305渠县三汇至铁牛段改建工程	施工	ybd	36655.2223	成都建工集团有限公司	内业资料不全、不规范；生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差；施工现场防护不到位存在安全隐患；对监理、业主提出的问题未及时整改。扣16.0分，	84.00		84.00
25	S305渠县三汇至铁牛段改建工程	监理	ybd	1099.0329	四川天接工程咨询监理有限公司	投标书承诺的监理工程师未经项目业主同意批复进行更换的；对存在的质量问题、安全隐患未及时发出通知或整改指令；工地巡查、监理旁站不到位；监理内业资料不完整、不规范。扣16.0分，	84.00		84.00
26	S305渠县三汇至铁牛段改建工程	勘察设计	ebd	733.1715	中国华西工程设计建设有限公司	勘察设计工作大纲及实施细则未落实；勘察设计的质量和深度不够；投资管控制度未落实。扣16.0分，	84.00		84.00
27	S305渠县三汇至铁牛段改建工程	试验检测	ebd	380	四川天接公路工程试验检测有限公司	试验检测环境达不到技术标准规定要求；试验检测原始记录信息及数据记录不全；试验人员操作不规范；内业资料未及时归档。扣17.0分，	83.00		83.00
28	S305渠县农乐（大竹界）至大盘段改建工程	施工	全标段	14097.9353	四川图腾建设工程有限公司	设备材料堆放杂乱，施工环境差；施工现场管理混乱；内业资料不全、不规范；未在施工现场设置安全警示标志；对监理、业主提出的问题未及时整改。扣18.0分，	82.00		82.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	描述	市州得分	公路局调整分数	半年评总分
29	S305渠县农乐（大竹界）至大盘段改建工程	监理	全标段	167.11299	四川省天府兴通建设工程项目管理有限公司	未按照投标承诺配备总监、监理工程师；主要试验仪器、设备未能按要求按时到位；对存在的质量问题、安全隐患未及时发出通知或整改指令；工地巡查、监理旁站不到位；监理内业资料不完整、不规范。扣16.0分，	84.00		84.00
30	S305渠县农乐（大竹界）至大盘段改建工程	勘察设计	全标段	566.501847	中亿通达设计咨询集团有限公司	因勘察设计原因未按合同时间提交文件成果；勘察设计的质量和深度不够。扣16.0分，	84.00		84.00
31	S507大竹县妈妈至庙坝段改建工程	施工	全标段	6131.3957	四川省远熙建设有限公司	因施工质量不合格被监理、业主或质量监督机构发出整改通知书；未编制施工季度、月进度计划及保证措施；材料堆放杂乱；内业资料不完整、不规范。扣17.0分，	83.00		83.00
32	S507大竹县妈妈至庙坝段改建工程	监理	全标段	60.5	业兢集团有限公司	施工进度滞后，监理未进行有效督促和提出措施的；进度控制工作计划和采取的保证措施不得力；未定期向业主提交工程进度报告；未定期向业主提交项目投资控制及存在问题报告；合同工期每延误，监理未进行有效督促和提出措施。扣18.0分，	82.00		82.00
33	S507大竹县妈妈至庙坝段改建工程	勘察设计	全标段	129.2	中远交科设计咨询有限公司	勘察设计工作大纲及实施细则未落实；勘察设计设计深度不够；投资控制管理制度未落实；设计变更图纸未按相关规定时限提交。扣17.0分，	83.00		83.00
34	万源市道路建设PPP项目（铁矿至黑宝山）	施工	全标段	136105.305	江西有色建设集团有限公司	内业资料不齐全；施工机械进出场无记录；施工平面布置不规范；进度安排及控制不合理；对监理、业主提出的问题未及时整改。扣17.0分，	83.00		83.00
35	万源市道路建设PPP项目（铁矿至黑宝山）	监理	一标段	654.5785	业兢集团有限公司	未及时整理监理内业资料，且监理内业资料不完整、不规范；进度保证措施不足；工地例会记录未及时更新。扣13.0分，	87.00		87.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	描述	市州得分	公路局调整分数	半年评总分
36	万源市道路建设PPP项目（铁矿至黑宝山）	监理	二标段	520.46	四川省公路工程咨询监理事务有限责任公司	监理内业资料不完整，归档不及时。扣5.0分，	95.00		95.00
37	万源市道路建设PPP项目（铁矿至黑宝山）	勘察设计	全标段	4200	四川川康公路规划勘察设计有限责任公司	变更设计文件滞后；勘察设计的深度不够。扣12.0分，	88.00		88.00
38	万源市道路建设PPP项目（铁矿至黑宝山）	试验检测	一标段	714	江西有色测试中心有限公司	内业资料不齐全；个别试验设备未按规定校准；试验人员操作不规范；试验检测记录不完整。扣16.0分，	84.00		84.00
39	国道210大竹县石河（达川界）至月华段改建工程	施工	全标段	66281.2829	中交第三公路工程局有限公司	内业资料管理不规范；未及时开展项目施工安全风险评估。扣4.0分，	96.00		96.00
40	国道210大竹县石河（达川界）至月华段改建工程	监理	全标段	471.6916	辽宁省公路工程监理咨询有限公司	施工进度滞后，监理未进行有效督促和提出措施的；进度控制工作计划和采取的保障措施不得力；未定期向业主提交项目投资控制及存在问题报告。扣9.0分，	91.00		91.00
41	国道210大竹县石河（达川界）至月华段改建工程	勘察设计	全标段	1106.1693	中交远洲交通科技集团有限公司	勘察设计工作大纲及实施细则未落实；勘察设计设计深度不够；投资控制管理制度未落实；设计变更图纸未按规定时限提交。扣17.0分，	83.00		83.00
42	国道210线达州市过境段公路改建工程（三期）	施工	qbd	86502.6018	四川省交通建设集团有限责任公司	因施工质量不合格被质量监督机构发出整改通知书；施工现场设备材料堆放杂乱，现场管理不到位。扣2.0分，	98.00		98.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	描述	市州得分	公路局调整分数	半年评总分
43	国道210线达州市过境段公路改建工程（三期）	监理	qbd	749	北京中咨路捷工程技术咨询有限公司	对存在的质量问题未及时发现发出监理指令；工地巡查、旁站不到位；监理内业资料未及时分门别类归档。扣10.0分，	90.00		90.00
44	国道210线达州市过境段公路改建工程（三期）	勘察设计	QBD	3922.481	四川省交通勘察设计院有限公司	勘察设计的质量和深度不够。扣5.0分，	95.00		95.00
45	国道318线渠县绕城快速通道项目	施工	全标段	91786.4947	四川公路桥梁建设集团有限公司 联合体企业：null	内业资料不规范；施工现场防护不到位存在安全隐患；设备材料堆放杂乱。扣4.0分，	96.00		96.00
46	国道318线渠县绕城快速通道项目	监理	二标段	308.2061	中泰天顺集团有限责任公司	未按照投标承诺配备总监、监理工程师；主要试验仪器、设备未能按要求按时到位；对存在的质量问题、安全隐患未及时发出通知或整改指令；工地巡查、监理旁站不到位；监理内业资料不完整、不规范。扣16.0分，	84.00		84.00
47	国道318线渠县绕城快速通道项目	监理	一标段	459.46	中中华达建设工程管理有限公司	未按照投标承诺配备总监、监理工程师；主要试验仪器、设备未能按要求按时到位；对存在的质量问题、安全隐患未及时发出通知或整改指令；工地巡查、监理旁站不到位；监理内业资料不完整、不规范。扣16.0分，	84.00		84.00
48	国道318线渠县绕城快速通道项目	勘察设计	全标段	3524.5890	四川公路桥梁建设集团有限公司	勘察设计工作大纲及实施细则未落实；勘察设计的质量和深度不够。扣10.0分，	90.00		90.00
49	国道318线渠县绕城快速通道项目	试验检测	第三方检测	261.292	甘肃智通科技工程检测咨询有限公司	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管；试验检测原始记录和试验报告不完整；内业资料未及时归档。扣16.0分，	84.00		84.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	描述	市州得分	公路局调整分数	半年评总分
50	国道542达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程	施工	国道542达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程	244774.184	中国五冶集团有限公司	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志；内业资料不齐全；未能在限期内对市质量监督站要求整改的问题进行整改。扣7.0分，	93.00		93.00
51	国道542达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程	监理	国道542达川区管村至石桥（平昌界）段改建工	1044.7483	河南申通工程咨询有限公司	监理内业资料不完整、不规范；对存在的质量问题、安全隐患未及时发出通知或整改指令；工地巡查、监理旁站不到位。扣7.0分，	93.00		93.00
52	国道542达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程	监理	国道542达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程	1098.2196	四川省吉宏工程项目管理有限公司	监理内业资料不完整、不规范；对存在的质量问题、安全隐患未及时发出通知或整改指令；工地巡查、监理旁站不到位。扣7.0分，	93.00		93.00
53	国道542达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程	勘察设计	全标段	2785	中国华西工程设计建设有限公司	勘察设计工作大纲及实施细则未落实；勘察设计的质量和深度不够。扣25.0分，	75.00		75.00
54	宣汉县南坝片区国家储备林建设—黄石乡太平村至南坝镇墩子村森林防火通道建设项目	施工	全标段	33613.515	四川星远建筑工程有限公司	项目经理、项目技术负责人未按投标承诺到位；内业资料不齐全；设备材料堆放杂乱，现场管理混乱；对监理、业主提出的问题未及时整改。扣14.0分，	86.00		86.00
55	宣汉县南坝片区国家储备林建设—黄石乡太平村至南坝镇墩子村森林防火通道建设项目	监理	全标段	274.5	中中华达建设工程管理有限公司	投标书承诺的总监、副总监未及时位；对存在的质量问题、安全隐患未及时发出通知或整改指令；监理内业资料不齐全；巡视巡查记录不全。扣16.0分，	84.00		84.00
56	宣汉县南坝片区国家储备林建设—黄石乡太平村至南坝镇墩子村森林防火通道建设项目	勘察设计	全标段	483.426	中国华西工程设计建设有限公司	勘察设计的质量和深度不够；后期服务不积极。扣10.0分，	90.00		90.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	描述	市州得分	公路局调整分数	半年评总分
57	宣汉县城至南坝公路复线工程（宣汉县乡村振兴农村路网提升工程--宣汉至开州段）	施工	全标段	59698.296	四川公路桥梁建设集团有限公司	质量组织机构、管理制度落实不到位；内业资料不完整。扣5.0分，	95.00		95.00
58	宣汉县城至南坝公路复线工程（宣汉县乡村振兴农村路网提升工程--宣汉至开州段）	监理	全标段	423	四川元丰建设项目管理有限公司	投标书承诺的总监、副总监未及时位；监理内业资料不完整、不规范；对存在的质量问题、安全隐患未及时发出通知或整改指令；工地巡视、监理旁站不到位，记录不全。扣16.0分，	84.00		84.00
59	宣汉县城至南坝公路复线工程（宣汉县乡村振兴农村路网提升工程--宣汉至开州段）	勘察设计	全标段	588.06	中国华西工程设计建设有限公司	勘察设计的质量和深度不够；后期服务不积极。扣10.0分，	90.00		90.00
60	渠县乡村振兴农村公路畅通工程	施工	ebd	103878.577	中铁二十二局集团有限公司	不按施工技术标准、规范施工；施工过程中偷工减料；因施工质量不合格被监理、业主发出整改通知书；设备材料堆放杂乱，施工环境差；施工现场管理混乱；内业资料不全、不规范。扣17.0分，	83.00		83.00
61	渠县乡村振兴农村公路畅通工程	施工	qbd	98925.75	北京市政建设集团有限责任公司	不按施工技术标准、规范施工；施工过程中偷工减料；因施工质量不合格被监理、业主发出整改通知书；设备材料堆放杂乱，施工环境差；施工现场管理混乱；内业资料不全、不规范。扣17.0分，	83.00		83.00
62	渠县乡村振兴农村公路畅通工程	监理	QBD	856.737	中泰天顺集团有限责任公司	未按照投标承诺配备总监、监理工程师；投标书承诺的监理工程师未经项目业主同意批复进行更换的；对存在的质量问题、安全隐患未及时发出通知或整改指令；工地巡查、监理旁站不到位；监理内业资料不完整、不规范。扣16.0分，	84.00		84.00
63	渠县乡村振兴农村公路畅通工程	监理	ebd	1026.9	四川省天府兴通建设工程有限公司	未按照投标承诺配备总监、监理工程师；投标书承诺的监理工程师未经项目业主同意批复进行更换的；对存在的质量问题、安全隐患未及时发出通知或整改指令；工地巡查、监理旁站不到位；监理内业资料不完整、不规范。扣17.0分，	83.00		83.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	描述	市州得分	公路局调整分数	半年评总分
64	渠县北坝（石盘）渡口改公路桥（三汇中学大桥）项目	施工	A1	21456.7	四川路桥桥梁工程有限责任公司	特殊季节施工预防措施不健全；施工现场管理混乱；施工现场防护不到位。扣4.0分，	96.00		96.00
65	渠县北坝（石盘）渡口改公路桥（三汇中学大桥）项目	监理	A1	285.0015	四川天接工程咨询监理有限公司	投标书承诺的监理工程师未经项目业主同意批复进行更换的；对存在的质量问题、安全隐患未及时发出通知或整改指令；监理内业资料不齐全。扣10.0分，	90.00		90.00
66	渠县北坝（石盘）渡口改公路桥（三汇中学大桥）项目	勘察设计	qbd	477.14	四川省交通勘察设计院有限公司	对批复意见或审查意见技术方案未及时落实；勘察设计工作大纲及实施细则未落实。扣10.0分，	90.00		90.00
67	渠县北坝（石盘）渡口改公路桥（三汇中学大桥）项目	试验检测	bf	85.3	长瑞数智科技(四川)有限公司	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管；试验检测原始记录和试验报告不完整；内业资料未及时归档。扣15.0分，	85.00		85.00
68	渠县沿江旅游路（99号公路）幸福美丽乡村路	施工	qbd	100450.913	中建地下空间有限公司 联合体企业：null	内业资料不全、不规范；未在施工现场设置安全警示标志；因施工质量不合格被监理、业主发出整改通知书；设备材料堆放杂乱，施工环境差；施工现场管理混乱。扣18.0分，	82.00		82.00
69	渠县沿江旅游路（99号公路）幸福美丽乡村路	监理	QBD	1046.06386	中申华达建设工程管理有限公司	未按照投标承诺配备总监、监理工程师；主要试验仪器、设备未能按要求按时到位；对存在的质量问题、安全隐患未及时发出通知或整改指令；工地巡查、监理旁站不到位；监理内业资料不完整、不规范。扣16.0分，	84.00		84.00
70	渠县沿江旅游路（99号公路）幸福美丽乡村路	勘察设计	QBD	2167.6674	中顾国际工程咨询有限公司	勘察设计工作大纲及实施细则未落实；勘察设计的质量和深度不够；后期服务不及时。扣16.0分，	84.00		84.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	描述	市州得分	公路局调整分数	半年评总分
71	渠县沿江旅游路（99号公路）幸福美丽乡村路	试验检测	qbd	581.3622	山东华鉴工程检测有限公司	试验检测环境达不到技术标准规定要求；试验检测原始记录信息及数据记录不全；试验人员操作不规范；内业资料未及时归档。扣16.0分，	84.00		84.00