四川省非高速公路建设从业单位2025年上半年考核表

序号	区县	项目名称	标段类别 (施工、设计、监 理、检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行 为代码/ 扣分	失信行为描述	上半年得 分
1	达州市	国道210线达州市过境段公路 改建工程（三期）	勘察设计	全标段	3922.481	四川省交通勘察设计研究院 有限公司	3	勘察设计工作大纲及实施细则未落实	97
2	达州市	国道210线达州市过境段公路 改建工程（三期）	监理	全标段	749	北京中咨路捷工程咨询有限 公司	13	驻地监理工程师及监理员未按要求到 位；未及时整理监理内业资料，且监 理内业资料不完整、不规范；工地巡 查、监理旁站不到位，记录不完整、 规范。	87
3	达州市	国道210线达州市过境段公路 改建工程（三期）	施工	全标段	86502.6018	四川省交通建设集团有限责 任公司	3	施工班组未纳入质量管理体系；内业 资料不完整。	97
4	万源市	万源市道路建设PPP项目（铁 矿至黑宝山）	施工	全标段	136105.3058	江西有色建设集团 有限公 司	17	内业资料不完整；施工机械进出场无 记录；施工环境差；施工现场管理混 乱；进度安排及控制不合理；对监理 、业主提出的问题未及时整改	83
5	万源市	万源市道路建设PPP项目（铁 矿至黑宝山）	监理	二标段	520.4600	四川省公路工程咨询监理事 务有限责任公司	2	监理内业资料不完整	98
6	万源市	万源市道路建设PPP项目（铁 矿至黑宝山）	监理	一标段	654.5785	业兢集团有限公司	13	未及时整理监理内业资料，且监理内 业资料不完整、不规范；进度保证措 施不足；工地例会记录未及时更新；	87
7	万源市	万源市道路建设PPP项目（铁 矿至黑宝山）	设计	全标段	4200.0000	四川川康公路规划勘察设计 有限责任公司	15	变更设计文件滞后；勘察设计的深度 不够	85

序号	区县	项目名称	标段类别 (施工、设计、监 理、检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行 为代码/ 扣分	失信行为描述	上半年得 分
8	万源市	万源市道路建设PPP项目(铁 矿至黑宝山)	试验检测	全标段	714.0000	江西有色测试中心 有限公 司	16	内业资料不齐全;个别试验设备未按 规定校准;试验人员操作不规范;试验 检测记录不完整	84
9	万源市	S202线达州市万源市太平镇 至宣汉界段公路升级改造工 程(泉鸡坝至固军段)	施工	二标段	4835.2857	四川蜀景建设工程有限公司	24	施工现场管理混乱;对监理、业主提 出的问题未及时整改;进度安排及控 制不合理;未及时整理内业资料;	76
10	万源市	S202线达州市万源市太平镇 至宣汉界段公路升级改造工 程(泉鸡坝至固军段)	施工	一标段	5109.7221	四川昌泰建筑工程有限公司	23	设备材料堆放杂乱,施工环境差;施 工现场管理混乱;对监理、业主提出 的问题未及时整改;进度安排及控制 不合理	77
11	万源市	S202线达州市万源市太平镇 至宣汉界段公路升级改造工 程(泉鸡坝至固军段)	监理	全标段	223.3260	四川中恒仲言工程项目管理 有限公司	22	监理内业资料不完整、不规范;未定 期向业主方提交会议记录资料;对存 在的质量问题、安全隐患未及时发出 通知或整改指令;巡视巡查记录不全	78
12	万源市	S202线达州市万源市太平镇 至宣汉界段公路升级改造工 程(泉鸡坝至固军段)	设计	全标段	880	湖南中大设计院有限公司	21	投资管控制度未落实;勘察设计质量 不优,设计深度不够;后期服务不及 时	79
13	万源市	S101线达州市万源市鹰背乡 (平昌界)至康乐乡(川陕 界)升级改造工程(鹰背至河 口段)	施工	一标段	7676.0189	四川建基建筑工程有限公司	22	未及时整理内业资料,内业资料不齐 全;施工现场管理混乱;对监理、业 主提出的问题未及时整改;进度严重 滞后	78
14	万源市	S101线达州市万源市鹰背乡 (平昌界)至康乐乡(川陕 界)升级改造工程(鹰背至河 口段)	施工	二标段	7498.3714	四川昌泰建筑工程有限公司	24	未及时整理内业资料,内业资料不齐 全;施工现场管理混乱;对监理、业 主提出的问题未及时整改,进度滞后	76
15	万源市	S101线达州市万源市鹰背乡 (平昌界)至康乐乡(川陕 界)升级改造工程(鹰背至河 口段)	施工	七标段	8309.2256	四川南兴路桥工程有限公司	23	施工现场管理混乱;对监理、业主提 出的问题未及时整改;未及时整理内 业资料;进度安严重滞后	77

序号	区县	项目名称	标段类别 (施工、设计、监 理、检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行 为代码/ 扣分	失信行为描述	上半年得 分
16	万源市	S101线达州市万源市鹰背乡 (平昌界)至康乐乡(川陕 界)升级改造工程(鹰背至河 口段)	监理	全标段	401.094	四川中恒仲言工程项目管理 有限公司	22	未及时整理监理内业资料,且监理内 业资料不完整、不规范;对存在的质 量问题、安全隐患问题发出的通知或 整改指令未及时督促整改回复形成闭 合	78
17	万源市	S101线达州市万源市鹰背乡 (平昌界)至康乐乡(川陕 界)升级改造工程(鹰背至河 口段)	设计	全标段	2167.6066	湖南中大设计院有限公司	21	投资管控制度未落实;勘察设计质量 不优,设计深度不够;后期服务不积 极	79
18	万源市	S402万源市石塘至幺滩段改 建工程	施工	一标段	12452.1614	凯天建设发展集团有限公司	15	施工现场管理混乱;对监理、业主提 出的问题未及时整改;未及时整理内 业资料;	85
19	万源市	S402万源市石塘至幺滩段改 建工程	施工	二标段	6789.6691	四川中利源建设工程有限公司	16	未对职工进行专项教育、培训;内页 资料不全;施工现场管理混乱;原材 料堆放混乱;	84
20	万源市	S402万源市石塘至幺滩段改 建工程	施工	三标段	4704.297	南昌旭日公路桥梁工程有限 公司	17	内业资料不齐全;设备材料堆放杂 乱,施工环境差;施工现场管理混 乱;对监理、业主提出的问题未及时 整改	83
21	万源市	S402万源市石塘至幺滩段改 建工程	施工	四标段	3793.161	四川南兴路桥工程有限公司	16	施工现场管理混乱;对监理、业主提 出的问题未及时整改;未及时整理内 业资料;	84
22	万源市	S402万源市石塘至幺滩段改 建工程	施工	五标段	5480.6935	四川大路路桥工程有限公司	16	内业资料不齐全;设备材料堆放杂 乱,施工环境差;施工现场管理混 乱;对监理、业主提出的问题未及时 整改	84

序号	区县	项目名称	标段类别 (施工、设计、监 理、检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行 为代码/ 扣分	失信行为描述	上半年得 分
23	万源市	S402万源市石塘至幺滩段改建工程	施工	六标段	4285.9556	四川省泰达建设工程有限公司	17	设备材料堆放杂乱，施工环境差；施工现场管理混乱；对监理、业主提出的问题未及时整改；	83
24	万源市	S402万源市石塘至幺滩段改建工程	监理	全标段	370.56	四川省公路院工程监理有限公司	8	未及时整理监理内业资料；对存在的质量问题、安全隐患问题发出的通知或整改指令未及时督促整改回复形成闭合	92
25	万源市	S402万源市石塘至幺滩段改建工程	设计	全标段	1058.0771	中国华西工程设计建设有限公司	15	投资管控制度未落实；勘察设计质量不优，设计深度不够；后期服务不积极	85
26	渠县	G318渠县绕城快速通道项目	施工	全标段	91787	四川公路桥梁建设集团有限公司	14	1.项目经理未经批准擅自更换1次。2.未在施工现场设置安全警示标志2次；3.施工现场管理混乱3次	86
27	渠县	G318渠县绕城快速通道项目	设计	全标段	3255	四川公路桥梁建设集团有限公司	5	对批复意见或审查意见的技术方案未落实	95
28	渠县	G318渠县绕城快速通道项目	监理	监理一标	484	中中华达建设工程管理有限公司	5	人员未按要求到位	95
29	渠县	G318渠县绕城快速通道项目	监理	监理二标	308	中泰天顺集团有限责任公司	5	人员未按要求到位	95
30	渠县	G318渠县绕城快速通道项目	监理	监理市政配套	459	中中华达建设工程管理有限公司	5	人员未按要求到位	95
31	渠县	S305渠县农乐（大竹界）至大盘段改建工程	施工	全标段	14097.93532	四川图腾建设工程有限公司	7	1.未在施工现场设置安全警示标志2次；2、原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，1次	93

序号	区县	项目名称	标段类别 (施工、设计、监 理、检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行 为代码/ 扣分	失信行为描述	上半年得 分
32	渠县	S305渠县农乐(大竹界)至 大盘段改建工程	设计	全标段	566.501847	中亿通达设计咨询集团有限 公司	10	1.对批复意见或审查意见的技术方案 未落实; 2..成果文件不满足勘察设计 深度要求	90
33	渠县	S305渠县农乐(大竹界)至 大盘段改建工程	监理	全标段	167.11299	四川省天府兴通建设工程项 目管理有限公司	5	1.人员未按要求到位	95
34	渠县	S305渠县三汇至铁牛段改建 工程	施工	一标段	暂定合同价 37043.2223	成都建工集团有限公司	20	1、施工现场管理混乱; 2、内页资料 不全或不规范; 3、因施工单位原因造 成工程进度滞后计划工期或合同工 期; 4、未在施工现场的危险部位设置 明显的安全警示标志和安全防护, 或 者为按照国家有关规定在施工现场设 置消防水源、配备消防设施和灭火器 材; 5、未编制安全生产应急预案并落 实人员、器材、组织演练。6每项工程 实施前, 未进行安全生产技术交底; 7 、生活区、办公区设置杂乱, 卫生环 境差。	80
35	渠县	S305渠县三汇至铁牛段改建 工程	设计	一标段	1240.0671	新疆交通规划勘察设计研究 院有限公司	13	1.因勘察设计原因, 引起较大设计变 更	87

序号	区县	项目名称	标段类别 (施工、设计、监 理、检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行 为代码/ 扣分	失信行为描述	上半年得 分
36	渠县	S305渠县三汇至铁牛段改建工程	施工	二标段	暂定合同价 70546.4623	中国建筑第二工程局有限公司	17	1、施工现场管理混乱；2、内页资料不全或不规范；3、因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期；4、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者为按照国家有关规定在施工现场设置消防水源、配备消防设施和灭火器材；5、未编制安全生产应急预案并落实人员、器材、组织演练。6每项工程实施前，未进行安全生产技术交底。	83
37	渠县	S305渠县三汇至铁牛段改建工程	设计	二标段	733.1715	中国华西工程设计建设有限公司	15	1.提交外业成果的时间不满足合同规定，2.成果文件不满足勘察设计深度要求	85
38	渠县	S305渠县三汇至铁牛段改建工程	监理	全标段	1099.0329	四川天接工程咨询监理有限公司	5	1.人员未按要求到位	95
39	宣汉县	G210毛坝至宣汉城区段改建工程	勘察设计	全标段	1315.4251	中国华西工程设计建设有限公司	11	勘察设计大纲及实施细则未落实；成果文件不满足勘察设计深度要求	89
40	宣汉县	G210毛坝至宣汉城区段改建工程	施工	全标段	100008.0703	中国二冶集团公司	14	项目经理未按投标承诺到位；技术负责人未按投标承诺到位	86
41	宣汉县	G210毛坝至宣汉城区段改建工程	监理	全标段	510.12	中成建充集团有限公司	16	未按投标文件承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表；派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位责任登记	84

序号	区县	项目名称	标段类别 (施工、设计、监 理、检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行 为代码/ 扣分	失信行为描述	上半年得 分
42	宣汉县	S201宣汉县上峡段至古城(开江界)段改建工程	勘察设计	全标段	542.1867	中远交科设计咨询有限公司	16	勘察设计大纲及实施细则未落实；成果文件不满足勘察设计深度要求	84
43	宣汉县	S201宣汉县上峡段至古城(开江界)段改建工程	施工	一标段	9087.945652	四川丰御建设工程有限公司	14	项目经理未按投标承诺到位；技术负责人未按投标承诺到位	86
44	宣汉县	S201宣汉县上峡段至古城(开江界)段改建工程	施工	二标段	10558.36619	四川佰业弘建筑工程有限公司	16	项目经理未按投标承诺到位；技术负责人未按投标承诺到位；施工现场混乱	84
45	宣汉县	S201宣汉县上峡段至古城(开江界)段改建工程	施工	三标段	11988.188	四川路桥盛通建筑工程有限公司	18	项目经理未按投标承诺到位；技术负责人未按投标承诺到位；内业资料不全或不规范；施工现场混乱	82
46	宣汉县	S201宣汉县上峡段至古城(开江界)段改建工程	监理	全标段	200.1316	大视野建设项目管理有限公司	18	未按投标文件承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表；派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位责任登记；未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师	82
47	宣汉县	S202宣汉县马蹄至峨凤（达川界）段改建工程	勘察设计	全标段	160.4782	四川立本工程设计有限公司	11	勘察设计大纲及实施细则未落实；成果文件不满足勘察设计深度要求	89
48	宣汉县	S202宣汉县马蹄至峨凤（达川界）段改建工程	施工	全标段	8728.108688	四川中润蓝华建设工程有限公司	14	项目经理未按投标承诺到位；技术负责人未按投标承诺到位	86

序号	区县	项目名称	标段类别 (施工、设计、监 理、检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行 为代码/ 扣分	失信行为描述	上半年得 分
49	宣汉县	S202宣汉县马蹄至峨凤(达川界)段改建工程	监理	全标段	68.55	中成建充集团有限公司	16	未按投标文件承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表; 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位责任登记	84
50	宣汉县	S403宣汉县厂溪至双山(万源界)段改建工程	勘察设计	全标段	349.3848	北京中咨路捷工程咨询有限公司	5	成果文件不满足勘察设计深度要求	95
51	宣汉县	S403宣汉县厂溪至双山(万源界)段改建工程	施工	一标段	3601.666666	四川中宇建业建设有限公司	14	项目经理未按投标承诺到位; 技术负责人未按投标承诺到位	86
52	宣汉县	S403宣汉县厂溪至双山(万源界)段改建工程	施工	二标段	3573.8993	四川中业瑞达建设工程有限公司	14	项目经理未按投标承诺到位; 技术负责人未按投标承诺到位	86
53	宣汉县	S403宣汉县厂溪至双山(万源界)段改建工程	施工	三标段	3367.408822	四川嘉森博建设共享有限公司	19	项目经理未按投标承诺到位; 技术负责人未按投标承诺到位, 有关人员未按要求持证上岗	81
54	宣汉县	S403宣汉县厂溪至双山(万源界)段改建工程	施工	四标段	3772.8475	四川德业建筑工程有限公司	14	项目经理未按投标承诺到位; 技术负责人未按投标承诺到位	86
55	宣汉县	S403宣汉县厂溪至双山(万源界)段改建工程	施工	五标段	3842.324532	四川中科港建水电路桥建设有限公司	19	项目经理未按投标承诺到位; 技术负责人未按投标承诺到位; 有关人员未按要求持证上岗	81
56	宣汉县	S403宣汉县厂溪至双山(万源界)段改建工程	监理	全标段	126.408	广安通力交通工程监理咨询有限公司	16	未按投标文件承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表; 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位责任登记	84

序号	区县	项目名称	标段类别 (施工、设计、监 理、检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行 为代码/ 扣分	失信行为描述	上半年得 分
57	达川区	国道542达川区管村至石桥 (平昌界)段改建工程	施工	全标段	244774.1847	中国五冶集团有限公司	8	1、被市质量监督站通报批评1次,扣2分。2、施工生产的废渣随意堆放1次,扣2分。3、违反安全操作生产制度、违反操作规程2次,扣4分(一次为被区安全生产委员会通报,一次桥梁墩柱高空作业人员未系安全绳)。	92
58	达川区	国道542达川区管村至石桥 (平昌界)段改建工程	监理	一标段	1044.7483	河南申通工程咨询有限公司	7	1、未按合同约定配备测量仪器设备2台扣2分;2、被市质监站通报批评1次扣5分。	93
59	达川区	国道542达川区管村至石桥 (平昌界)段改建工程	监理	二标段	1098.2196	四川省吉宏工程项目管理有 限公司	7	1、未按合同约定配备测量仪器设备2台扣2分;2、被市质监站通报批评1次扣5分。	93
60	达川区	国道542达川区管村至石桥 (平昌界)段改建工程	设计	施工图设计	2296.2927	中国五冶集团有限公司	6	勘察设计工作大纲及实施细则未落实	94
61	达川区	国道542达川区管村至石桥 (平昌界)段改建工程	设计	初步设计	2785	中国华西工程设计有限公司	6	勘察设计工作大纲及实施细则未落实	94
62	达川区	国道542达川区管村至石桥 (平昌界)段改建工程	试验检测	施工检测	747.7580	四川省中浩建设工程质量检 测有限公司	9	1、试验检测设备未按规定校准,1台扣2分;2、试验检测环境达不到技术标准规定要求,2次扣4分;3、试验检测原始记录信息及数据记录不全,扣3分	91
63	达川区	国道542达川区管村至石桥 (平昌界)段改建工程	试验检测	监理一标检测	180.0	重庆精衡信工程质量检测有 限责任公司	9	1、试验检测设备未按规定校准,1台扣2分;2、试验检测环境达不到技术标准规定要求,2次扣4分;3、试验检测原始记录信息及数据记录不全1次,扣3分	91

序号	区县	项目名称	标段类别 (施工、设计、监 理、检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行 为代码/ 扣分	失信行为描述	上半年得 分
64	达川区	国道542达川区管村至石桥 (平昌界)段改建工程	试验检测	监理二标检测	220.0	重庆精衡信工程质量检测有 限责任公司	10	1、试验检测设备未按规定校准, 3台扣6分; 2、试验检测环境达不到技术标准规定要求, 2次扣4分;	90
65	开江县	S305开江县八庙镇(川渝 界)至靖安乡(达川界)段 改建工程	施工	一标段	2567.33	四川鼎恒建设工程有限公司	12	1、内业资料不全, 扣2分; 2、施工现场防护不到位, 存在安全隐患, 扣2分; 3、施工现场危险部位未设置明显安全警示标志1次, 扣2分; 4、原材料堆放混乱, 2次扣6分	88
66	开江县	S305开江县八庙镇(川渝 界)至靖安乡(达川界)段 改建工程	施工	四标段	4475.29	四川熙韵建筑工程有限公司	11	1、内业资料不全, 扣2分; 2、施工现场防护不到位, 存在安全隐患, 两次扣2分; 3、施工现场危险部位未设置明显安全警示标志2次, 扣4分; 4、原材料堆放混乱, 1次扣3分	89
67	开江县	S305开江县八庙镇(川渝 界)至靖安乡(达川界)段 改建工程	施工	七标段	3995.44	中天九州建工集团有限公司	15	1、主要施工机械未按投标承若到位, 扣2分; 2、质量保证措施不健全, 扣3分; 3、原材料堆放混乱, 1次扣3分; 4、内业资料不全, 扣2分; 5、施工现场防护不到位, 存在安全隐患, 3次扣3分; 6、施工现场危险部位未设置明显安全警示标志1次, 扣2分	85
68	开江县	S305开江县八庙镇(川渝 界)至靖安乡(达川界)段 改建工程	施工	二标段	2022.32	四川万宝源建设集团有限公 司	10	1、主要施工机械未按投标承若到位, 扣2分; 2、质量保证措施不健全, 扣3分; 3、内业资料不全, 扣2分; 4、施工现场防护不到位, 存在安全隐患, 1次扣1分; 5、施工现场危险部位未设置明显安全警示标志1次, 扣2分	90

序号	区县	项目名称	标段类别 (施工、设计、监 理、检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行 为代码/ 扣分	失信行为描述	上半年得 分
69	开江县	S305开江县八庙镇(川渝界)至靖安乡(达川界)段 改建工程	设计	第一至八标段	689	华设设计集团股份有限公司	0	无	100
70	开江县	S305开江县八庙镇(川渝界)至靖安乡(达川界)段 改建工程	设计	全标段	261.48	浙江宏盛工程设计有限公司	14	后期服务不及时,设计成果不深入。	86
71	开江县	S305开江县八庙镇(川渝界)至靖安乡(达川界)段 改建工程	监理	第一、三至七 标段	183.29	河南申通工程咨询有限公司	8	1.试验检测设备仪器不足;扣8分	92
72	大竹县	国道210大竹县石河(达川界)至月华段改建工程	施工	全标段	66281.2829	中交第三公路工程局有限公司	4	1、未经项目业主或监理工程师许可将旋挖钻撤离出场,1台扣1分; 2、因施工质量不合格被监理发出整改通知书1次,扣1分; 3、未定期养护施工便道,扣1分。	96
73	大竹县	国道210大竹县石河(达川界)至月华段改建工程	设计	全标段	1106.1693	中交远洲交通科技集团有限公司	7	1.勘察设计的质量和深度不满足行业技术规范和合同要求的扣2分;2.投资控制管理制度未落实,扣2分;3.设计变更图纸未按相关规定时限提交,扣3分;	93
74	大竹县	国道210大竹县石河(达川界)至月华段改建工程	监理	全标段	471.6916	辽宁省公路工程监理咨询有限公司	6	1.施工进度滞后,监理未进行有效督促和提出措施的,扣2分;2.进度控制工作计划和采取的保证措施不得力,扣2分;3.未定期向业主提交工程进度报告,扣1分;4.未定期向业主提交项目投资控制及存在问题报告,扣1分;	94

序号	区县	项目名称	标段类别 (施工、设计、监 理、检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行 为代码/ 扣分	失信行为描述	上半年得 分
75	大竹县	G318城区过境段改建工程	施工	一标段	8286.9937	四川公路桥梁建设集团有限 公司	6	1.质量组织机构、管理制度不完善， 扣1分。2.未编制施工总进行计划、年 度、季度、月进度计划及保证措施， 扣1分。3.内业各类档案资料（包括技 术、进度、合同、竣工图纸等）齐 全，扣0.5分。	94
76	大竹县	G318城区过境段改建工程	施工	二标段	17438.9327	中交中南工程局有限公司	8	1.因施工质量不合格被监理发出整改 通知书1次，扣1分；2.未编制施工总 进行计划、年度、季度、月进度计划 及保证措施，扣1分。3.内业各类档案 资料（包括技术、进度、合同、竣工 图纸等）齐全，扣0.5分。	92
77	大竹县	G318城区过境段改建工程	施工	三标段	9643.0305	四川公路桥梁建设集团有限 公司	4	1.未编制施工总进行计划、年度、季 度、月进度计划及保证措施，扣1分。 2.内业各类档案资料（包括技术、进 度、合同、竣工图纸等）齐全，扣0.5 分。原材料、成品、半成品、构件未 按规定进行检测和提供相关证明材 料，扣1分。	96