

四川省高速公路建设从业单位2025年一季度考核表

序号	项目名称	标段类别（施工）	标段名称	合同金额	承包企业	失信行为代码/扣分	失信行为描述	综合得分
1	大竹至垫江高速公路(四川境)项目	勘察设计单位	A标	6139.6054	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	5	对批复意见或审查意见的技术方案未落实	95
2	大竹至垫江高速公路(四川境)项目	监理单位	JL1	2752.3155	四川省公路院工程监理有限公司	5	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的	95
3	大竹至垫江高速公路(四川境)项目	试验检测单位	SY1	1795.1956	四川省济通工程试验检测有限公司	4	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	96
4	大竹至垫江高速公路(四川境)项目	试验检测单位	ZXSY1	274.3365	四川公路工程咨询监理有限公司	3	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97
5	大竹至垫江高速公路(四川境)项目	施工单位	TJ1	184034.4630	四川省交通建设集团有限责任公司	3	施工现场管理混乱；内业资料不全或不规范	97
6	大竹至垫江高速公路(四川境)项目	施工单位	TJ3	153895.5135	四川川交路桥有限责任公司	2	施工现场管理混乱	98
7	大竹至垫江高速公路(四川境)项目	施工单位	ZCB1	427426.1819	四川省交通建设集团有限责任公司	2.5	采用TJ1与TJ3平均分	97.5
8	大竹至垫江高速公路(四川境)项目	施工单位	TJ2	149989.8681	四川公路桥梁建设集团有限公司	4	施工现场管理混乱；内业资料不全或不规范	96
9	大竹至垫江高速公路(四川境)项目	施工单位	ZCB2	149989.8681	四川公路桥梁建设集团有限公司	4	采用TJ2平均分	96
10	达州绕城高速公路西段项目	勘察设计单位	KC	645.050756	广西交通设计集团有限公司	1	勘察设计深度要求不足	99
11	达州绕城高速公路西段项目	勘察设计单位	SJ	5065.9657	四川省交通建设集团有限责任公司、成都华川公路建设集团有限公司（联合体）	1	勘察设计深度要求不足	99
12	达州绕城高速公路西段项目	施工单位	RX1	389146.091	四川省交通建设集团有限责任公司	1	内业资料不全或不规范	99

13	达州绕城高速公路西段项目	施工单位	RX2	191709.345	成都华川公路建设集团有限公司	12	施工进度滞后。因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资、材料款。	88
14	达州绕城高速公路西段项目	监理单位	JL1	3427.1988	四川公路工程咨询监理有限公司	2	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣2.0分，	98
15	达州绕城高速公路西段项目	试验检测单位	SY1	2082.1446	四川济通工程试验检测有限公司	2	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分，	98
16	镇广高速-通广段	勘察设计单位	通广A2标段	10797.54	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	1	勘察设计深度要求不足	99
17	镇广高速-通广	施工单位	C7	110023	四川公路桥梁建设集团有限公司	3	内业资料不全或不规范	97
18	镇广高速-通广	施工单位	C8	96100	四川路航建设工程有限公司	5	施工现场防护不到位，存在安全隐患	95
19	镇广高速-通广	施工单位	C9	57020	四川路航建设工程有限公司	3	内业资料不全或不规范	97
20	镇广高速-通广	施工单位	D1	120043	成都建工集团有限公司	4	内业资料不全或不规范	96
21	镇广高速-通广	施工单位	CLM1	19600	四川川交路桥有限责任公司	2	施工现场防护不到位，存在安全隐患	98
22	镇广高速-通广	施工单位	DLM	85122.0776	成都建工路桥建设有限公司	3	内业资料不全或不规范	97
23	镇广高速-通广	施工单位	CFJ1	14197	四川路桥盛通建筑工程有限公司	4	内业资料不全或不规范	96
24	镇广高速-通广	施工单位	DFJ	10165	成都建工集团有限公司	1	内业资料不全或不规范	99
25	镇广高速-通广段	试验检测单位	SYC8	1093.2503	四川振通检测股份有限公司	4	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	96
26	镇广高速-通广段	试验检测单位	SYC9	1732	四川金通工程试验检测有限公司	4	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	96
27	镇广高速-通广	监理单位	JL8	1556.058	广东翔飞公路工程监理有限公司	5	监理人员编造《监理日志》的	95
28	镇广高速-通广	监理单位	JL9	1316.7288	四川跃通公路工程监理有限公司	3	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	97